Регулировка усилия прижатия двери



Открыть дверь. Ослабить 3 болта М8 (для этого понадобится рожковый ключ на 13). Переместить планку с роликами к тыльной стенке для увеличения усилия прижатия двери. Переместить планку с роликами к лицевой стенке для уменьшения усилия прижатия двери. Затянуть болты М8.